



施工前



施工後



施工前




施工後



施工前



施工後




施工前



施工後



施工前



施工後



施工前




施工後



工事件名 屋根修理工事
工事場所 三次市三和町上巻2797
瓦固定止め 施工中

施工中



工事件名 屋根修理工事
工事場所 三次市三和町上巻2797
瓦固定止め 施工中

施工中



工事件名 屋根修理工事
工事場所 三次市三和町上巻2797
既存棟漆喰 剥き取り

施工中



工事件名 屋根修理工事
工事場所 三次市三和町上巻2797
棟漆喰 施工中

施工中